



Lufttüchtigkeitsanweisung **LTA-Nr.: 1999-115**

Datum der Bekanntgabe: 08.04.1999
Muster: Zaklad Remontow (E. Marganski)
 MDM-1"FOX"

AD der ausländischen Behörde:

- keine -

Geräte-Nr.:
 409

Technische Mitteilungen des Herstellers:

Zaklad Remontow Mandatory Bulletin No. BO 14/99

Betroffenes Luftfahrtgerät:

 Zaklad Remontow (E. Marganski)
 MDM-1"FOX"

- Baureihen: MDM-1"Fox"

- Werk-Nrn.: P-14 bis P-16 und 201 bis 225

Betrifft:

Höhenleitwerk, Massenausgleich/Restmoment des Höhenruders

- ggf. Flattererscheinungen am Höhenruder durch unzureichenden Massenausgleich am Höhenruder

Der o.g. Lufttüchtigkeitsmangel kann zu erheblichen Betriebsstörungen führen.

Maßnahmen:

Inspektion und ggf. Austausch der Massenausgleichsgewichte und Austausch von Seiten im Wartungshandbuch gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Fristen:

Durchführung vor dem nächsten Flug !

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.
