

**Datum der Bekanntgabe: 10.09.1998**

**Muster:** Zaklad Remontow  
MDM-1"FOX"

**AD der ausländischen Behörde:**  
- keine -

**Geräte-Nr.:**  
409

**Technische Mitteilungen des Herstellers:**  
Bulletin No. BE-10/98 MDM 1-FOX vom July 1998

**Betroffenes Luftfahrtgerät:**

Zaklad Remontow  
MDM-1"FOX"

- Baureihen: . alle
- Werk-Nrn.: 201 bis 221

**Betrifft:**

Flugsteuerung  
- evtl. Probleme bei der Ermittlung des Höhenruderausschlages und Unterschiede bei den Angaben der Höhenruderausschläge in den Technischen Unterlagen

Der o.g. Lufttüchtigkeitsmangel kann zu erheblichen Betriebsstörungen führen.

**Maßnahmen:**

Austausch einer Seite im Wartungshandbuch zur Einführung einer verbesserten Methode zur Messung des Höhenruderausschlages und Korrektur der Winkelangaben gemäß den Angaben der o.g. Technischen Mitteilung.

**Fristen:**

Durchführung spätestens bis zur kommenden Jahresnachprüfung.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lilienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.

\*\*\*

- 970 -